

## Deutsch

### Betrieb mit Heißwasser

#### ⚠ Gefahr

*Verbrühungsgefahr!*

- Temperaturregler auf gewünschte Temperatur einstellen.

### Betrieb mit Dampf

#### ⚠ Gefahr

*Verbrühungsgefahr! Bei Arbeitstemperaturen über 98 °C darf der Arbeitsdruck 3,2 MPa (32 bar) nicht überschreiten.*

Deshalb müssen folgende Maßnahmen unbedingt ausgeführt werden:



- Hochdruckdüse (Edelstahl) durch Dampfdüse (Messing, Teile-Nr. siehe Technische Daten) ersetzen.
- Druck-/Mengenregulierung an der Handspritzpistole ganz öffnen, Richtung + bis Anschlag.
- Arbeitsdruck an der Pumpeneinheit auf minimalen Wert einstellen.
- Temperaturregler auf min. 100 °C stellen.

## English

### Operating with hot water

#### ⚠ Danger

*Scalding danger!*

- Set temperature regulator to desired temperature.

### Operating with steam

#### ⚠ Danger

*Scalding danger! The operating pressure must not exceed 3,2 MPa (32 bar) when operating with temperatures above 98 °C.*

Therefore the following measures must definitely be performed:



- Replace high pressure nozzle (stainless steel) with steam nozzle (brass, order see specification).
- Open up the pressure/ quantity regulator on the hand spray gun completely, direction + until stop.
- Set the operating pressure on the pump unit to the minimum value.
- Set temperature regulator to min. 100 °C.

## Français

### Utilisation avec de l'eau chaude

#### ⚠ Danger

*Risque de brûlure !*

- Régler le thermostat sur la température souhaitée.

### Utilisation avec de la vapeur

#### ⚠ Danger

*Risque de brûlure ! Lorsque les températures de service sont supérieures à 98 °C, la pression de service ne doit en aucun cas dépasser 3,2 MPa (32 bars).*

C'est pourquoi il convient d'entreprendre impérativement les mesures suivantes :



- Remplacer la buse haute pression (acier inoxydable) par la buse de vapeur (étain, N° pièce cf. les caractéristiques techniques).
- Ouvrir entièrement le régulateur de pression et de quantité de la poignée-pistolet, en direction du + jusqu'en butée.
- Réglage la pression de travail sur l'unité de pompe à la valeur minimale.
- Réglage le thermostat sur 100 °C min.

## Italiano

### Funzionamento con acqua calda

#### ⚠ Pericolo

*Pericolo di scottature!*

- Impostare il regolatore di temperatura alla temperatura desiderata.

### Funzionamento con vapore

#### ⚠ Pericolo

*Pericolo di scottature! Se la temperatura di esercizio supera i 98 °C, la pressione di esercizio non deve essere maggiore di 3,2 MPa (32 bar).*

Bisogna perciò assolutamente provvedere a:



- Sostituire l'ugello alta pressione (acciaio inossidabile) con l'ugello vapore (ottone, N. pezzo vedi Dati tecnici).
- aprire completamente il regolatore della pressione e della portata posto sulla pistola a spruzzo (segno +).
- Impostare la pressione di lavoro dell'unità pompa al minimo.
- Posizionare il regolatore della temperatura su "100 °C" min.

## Nederlands

### Werking met heet water

#### ⚠ Gevaar

*Verbrandingsgevaar!*

- De temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur instellen.

### Werking met stoom

#### ⚠ Gevaar

*Kans op brandwonden! Bij werktemperaturen boven 98 °C mag de werkdruk niet hoger zijn dan 3,2 MPa (32 bar).*

Daarom moeten de volgende maatregelen in elk geval uitgevoerd worden:



- Hogedruksproeier (roestvrij staal) vervangen door stoomsproeier (messing, onderdelenNr. zie Technische gegevens).
- Druk-/volumeregeling aan het handspruitpistool volledig openen, richting + tot aanslag.
- Werkdruk aan de pompeenhed instellen op de minimumwaarde.
- Temperatuurregelaar op min. 100 °C zetten.

## Español

### Servicio con agua caliente

#### ⚠ Peligro

*Existe peligro de escaldamiento.*

- Ajustar el regulador de temperatura a la temperatura deseada.

### Funcionamiento con vapor

#### ⚠ Peligro

*jExiste peligro de escaldamiento! A temperaturas de trabajo superiores a los 98 °C la presión de trabajo no debe sobrepasar 3,2 MPa (32 bares).*

Por ello se deben llevar a cabo sin falta las siguientes medidas:



- Sustituir las boquillas de alta presión (acero inoxidable) por boquillas de salida de vapor (latón, N.º de pieza, ver Datos Técnicos).
- Abrir del todo el regulador del presión/caudal de agua en la pistola manual pulverizadora, en dirección al signo + hasta el tope.
- Ajustar la presión de trabajo de la unidad de bomba a valor mínimo.
- Ajustar el regulador de temperatura a 100 °C como mínimo.

## Português

### Operação com água quente

#### ⚠ Perigo

*Perigo de queimadura!*

- Coloque o regulador da temperatura na temperatura desejada.

### Funcionamento com vapor

#### ⚠ Perigo

*Perigo de queimaduras! Em temperaturas de trabalho acima dos 98 °C, a pressão de serviço não pode exceder 3,2 MPa (32 bar).*

Por isso, as seguintes medidas deverão ser tomadas:



- Substituir o bocal de alta pressão (aço inoxidável) pelo bocal de vapor (latão, ver n.º de peça nos dados técnicos).
- Abrir completamente a regulação da pressão/débito na pistola pulverizadora manual, sentido + até ao limite.

- Ajustar a pressão de trabalho, na unidade de bomba, no valor mínimo.
- Colocar o regulador da temperatura no mín. em 100 °C.

Dansk

## Betjening med varmt vand

### ⚠ Risiko

*Skoldningsrisiko!*

- Omstilleren indstilles til den ønskede temperatur.

## Betjening med damp

### ⚠ Risiko

*Skoldningsrisiko! Ved en arbejdstemperatur over 98 °C må arbejdstrykket ikke overskride 3,2 MPa (32 bar).*

Derfor skal følgende foranstaltninger gennemføres:



- Udskift højtryksdysen (rustfrit stål) med dampdysen (messing, komponent-nr. se Tekniske data).
- Vandmængdereguleringen på sprøjte-pistolen åbnes helt, retning + til anslaget
- Indstil arbejdstrykket på pumpeenheden til minimal værdi.
- Termostaten indstilles til min. 100 °C.

Norsk

## Drift med varmt vann

### ⚠ Fare!

*Forbrenningsfare!*

- Tempraturregulator stilles inn på ønsket temperatur.

## Drift med damp

### ⚠ Fare

*Forbrenningsfare! Ved arbeidstemperaturer over 98 °C skal ikke arbejdstrykket være over 3,2 MPa (32 bar).*

Derfor må følgende tiltak ubetinget gennomføres:



- Høytryksdysen (edelstål) skiftes ut med dampdysen (messing, delnr. se Tekniske data).
- Trykk-/vannmengderegulator på høytrykkspistolen åpnes helt, retning + til anslag.
- Arbeidstrykket på pumpeenheten stilles inn på minimum verdi.
- Temperaturregulator stilles på min. 100 °C.

Svenska

## Drift med varmvatten

### ⚠ Fara

*Risk för skällning!*

- Ställ in tempraturregulatorn till önskad temperatur.

## Drift med ånga

### ⚠ Fara

*Skällningsrisk! Vid arbets temperaturer över 98 °C får arbets trycket inte överskrida 3,2 MPa (32 bar).*

Därför måste under alla omständigheter följande åtgärder genomföras:



- Ersätt högtrycksmunstycke (rostfritt stål) med ångmunstycke (messing, delnummer. se tekniska data).
- Öppna tryck/mängdsregulatorn på handsprutan helt, riktning + till anslag.
- Ställ in arbets trycket på pumpenheten till minimalt värde.
- Ställ temperaturregulatorn till min. 100 °C.

Suomi

## Puhdistus kuumalla vedellä

### ⚠ Vaara

*Palovaara!!*

- Aseta lämmönsäädin haluttuun lämpötilaan.

## Puhdistus höyryyn avulla

### ⚠ Vaara

*Palovammavaara! Työskentelylämpötilan ollessa yli 98°C, työpaine ei saa ylittää 3,2 MPa (32 baaria).*

Sen vuoksi on ehdottomasti suoritettava seuraavat toimenpiteet:



- Korvaa korkeapainesuutin (jalometallia) höyrysuittimella (messinkiä, katso tuotenumero teknisistä tiedoista).
- Aukaise käsisruiskupistoolin paine- ja määrässädin kokonaan käänämällä se + -merkin suuntaan ääriasentoon vasteesseen saakka.
- Säädä laitteen työpaine pumppuuykki-köstä pienimpään arvoonsa.
- Aseta lämmönsäädin asentoon min. 100 °C .

Ελληνικά

## Λειτουργία με καυτό νερό

### ⚠ Κίνδυνος

*Κίνδυνος εγκαυμάτων!*

- Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία.

## Λειτουργία με ατμό

### ⚠ Κίνδυνος

*Κίνδυνος εγκαυμάτων! Σε θερμοκρασίες εργασίας άνω των 98 °C η πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβεί τα 3,2 MPa (32 bar).*

Για αυτό να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:



- Αντικαταστήστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης (ανοξείδωτος

χάλυβας) με το ακροφύσιο ατμού (ορείχαλκος, για τον αρ. εξαρτήματος ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά).

- Ανοίξτε εντελώς το ρυθμιστή πίεσης/ ποσότητας του πιστολέτου χειρός, στην κατεύθυνση + μέχρι το όριο.
- Ρυθμίστε την πίεση εργασίας της μονάδας αντλησης στην ελάχιστη τιμή.
- Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας τουλάχιστον στους 100 °C.

Türkçe

## Sıcak suyla çalışma

### ⚠ Tehlike

*Yanma tehlikesi!*

- Sıcaklık regülatörünü istediğiniz sıcaklığı ayarlayın.

## Buharla çalışma

### ⚠ Tehlike

*Yanma tehlikesi! 98 °C'nin üzerindeki çalışma sıcaklıklarında, çalışma basıncı 3,2 MPa'yi (32 bar) aşmamalıdır.*

Bu nedenle aşağıdaki önlemler mutlaka uygulanmalıdır:

- Yüksek basınç memesi (paslanmaz çelik) buhar memesi (pirinç, Parça No. Bkz. Teknik bilgiler) ile değiştirin.
- El püskürtme tabancasındaki basınç/miktar ayarını tümüyle açın; + tahdidi yönünde.
- Çalışma basıncını pompa ünitesinden minimum değere ayarlayın.
- Sıcaklık regülatörünü minimum 100 °C'ye ayarlayın.

Русский

## Работа с горячей водой

### ⚠ Опасность

*Опасность обваривания!*

- Установите регулятор температуры на нужную температуру.

## Работа с паром

### ⚠ Опасность

*Опасность обваривания! При рабочих температурах более 98 °C рабочее давление не должно превышать 3,2 МПа (32 бара).*

Поэтому необходимо обязательное принятие следующих мер:

- Заменить форсунку высокого давления (нержавеющая сталь) на паровую форсунку (латунь, № детали см. в разделе "Технические данные").
- Полностью откройте регулятор подачи воды/давления на ручном пистолете-распылителе, направление + до упора.

- Установить минимальное значение рабочего давления насоса.
- Установите регулятор температуры на мин. 100 °C.

**Magyar**

## Használat forró vízzel

### ⚠ Veszély

Forrázásveszély!

- A hőmérsékletszabályozót állítsa a kívánt hőmérsékletre.

## Használat gőzzel

### ⚠ Balesetveszély

Forrázásveszély! 98 °C munkahőmérséklet felett a munkanyomás nem haladhatja meg a 3,2 MPa-t (32 bar).

Ezért a következő intézkedéseket mindenkorban el kell végezni:



- Magasnyomású fűvökát (nemesacél) gőzfűvökára kicserélni (sárgaréz, alkatrész számot lásd a Műszaki adatoknál).
- Nyissa ki teljesen a nyomás-/mennyiségszabályozót a kézi szórópisztolyon, + irányba ütközésig.
- A szivattyúegységen a munkanyomást a legkisebb értékre állítsa be.
- A hőmérsékletszabályozót min. 100 °C-ra állítsa.

**Čeština**

## Provoz s horkou vodou

### ⚠ Pozor!

Nebezpečí opaření!

- Regulátor teploty nastavte na požadovanou teplotu.

## Provoz s párou

### ⚠ Pozor!

Nebezpečí opaření! Při provozních teplotách nad 98 °C nesmí být provozní tlak vyšší než 3,2 MPa (32 barů).

Proto musí být bezpodmínečně provedena následující opatření:



- Vysokotlakou trysku (z ušlechtilé oceli) vyměňte za parní trysku (mosaz, číslo dílu viz Technická data).
- Regulátor tlaku/množství na ruční vodní pistoli úplně otevřete, směr + až nádoraz.
- Pracovní tlak na čerpací jednotce nastavte na minimální hodnotu.
- Regulátor teploty nastavte na min. 100 °C.

**Slovenčina**

## Obratovanje z vročo vodo

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost oparin!

- Regulator temperature nastavite na željeno temperatuру.

## Obratovanje s paro

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost oparin! Pri delovnih temperaturah nad 98 °C delovni tlak ne sme presegati 3,2 MPa (32 bar).

Zato se morajo obvezno izvesti naslednji ukrepi:



- Visokotlačno šobo (plemenito jeklo) zamenjajte s parno šobo (medenina, za št. dela glejte Tehnične podatke).
- Regulator tlaka/količine na ročni brizgalni pištolji popolnoma odprite, smer + do omejevalnika.
- Delovni tlak na črpalki enoti nastavite na minimalno vrednost.
- Regulator temperature nastavite na min. 100 °C.

**Polski**

## Czyszczenie gorącą wodą

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Regulatot temperatury ustawić na pożądaną temperaturę.

## Czyszczenie parą

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo poparzenia! Przy temperaturach roboczych przekraczających 98°C ciśnienie robocze nie może być większe niż 3,2 MPa (32 bar).

Dlatego konieczne jest wykonanie następujących czynności:



- Wymień dyszę wysokociśnieniową (stał szlachetna) na dyszę parową (mosiądz, nr części patrz Dane techniczne).
- Całkowicie otworzyć regulator ciśnienia/przepływu na ręcznym pistolecie natryskowym, kierunek + do oporu.
- Ustawić ciśnienie robocze przy pompie na wartość minimalną.
- Ustawić regulator temperatury na min. 100 °C.

**Românește**

## Funcționarea cu apă caldă

### ⚠ Pericol

Pericol de opărire!

- Alegeti temperatura dorită de la regulatorul de temperatură.

## Funcționarea cu aburi

### ⚠ Pericol

Pericol de opărire! La temperaturi de lucru peste 98 °C presiunea de lucru nu trebuie să depășească 3,2 MPa (32 bari).

Din acest motiv, se vor lua neapărat următoarele măsuri:



⚠ Înlocuiți duza de presiune înaltă (otel superior) cu duza de abur (Messing, nr. piesă vezi datele tehnice).

- Deschideți complet dispozitivul pentru reglarea presiunii/debitului de pe pistolul manual de străpînt în direcția + până la sfărșitul cursei.

- Reglați presiunea de lucru la unitatea de pompă la valoarea minimă.

- Setați regulatorul de temperatură la min. 100 °C.

**Slovenčina**

## Prevádzka s horúcou vodou

### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo oparenia!

- Regulátor teploty nastavte na požadovanú teplotu.

## Prevádzka s parou

### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo oparenia! Pri pracovnej teplote väčšej než 98 °C nesmie pracovný tlak prekročiť 3,2 MPa (32 bar).

Preto je bezpodmienenne nutné vykonať nasledovné opatrenia:



- Vysokotlakovú trysku (ušlechtilá ocel) vymenite za parnú trysku (mosadz, č. dielu pozri Technické údaje).

- Na ručnej striekacej pištolji celkom otvoríte regulátor množstva vody v smere + až po doraz.

- Na jednotke čerpadla nastavte pracovný tlak na minimálnu hodnotu.

- Regulátor teploty nastavte na min. 100 °C.

**Hrvatski**

## Rad s vrućom vodom

### ⚠ Opasnost

Opasnost od oparinia!

- Postavite regulator temperature na željenu temperaturu.

## Rad s parom

### ⚠ Opasnost

Opasnost od oparinia! Pri radnim temperaturama iznad 98°C radni tlak ne smije prekoračiti 3,2 MPa (32 bara).

Stoga treba obvezno provesti sljedeće mjere:



- Visokotlačnu mlaznicu od plemenitog čelika zamijenite mjenjenom mlaznicom za paru (za kataloški br. vidi pod "Tehnički podaci").

- Podešavač tlaka/količine na ručnom pištolju za prskanje potpuno otvorite, smjer + do kraja.

- Namjestite radni tlak pumpe na minimum.

→ Regulator temperature namjestite na najmanje 100 °C.

## Srpski

### Rad sa vrućom vodom

#### ⚠️ Opasnost

Opasnost od opekotina!

→ Postavite regulator temperature na željenu temperaturu.

### Rad sa parom

#### ⚠️ Opasnost

Opasnost od opekotina! Kod radnih temperatura preko 98 °C radni pritisak ne sme da prelazi 3,2 MPa (32 bar).

Stoga obavezno moraju da budu ispunjene sledeće mere:



- Mlaznicu visokog pritiska od plemenitog čelika zamenite mesinganom mlaznicom za paru (za kataloški br. vidi pod "Tehnički podaci").
- Regulator pritiska/protoka na ručnom pištolju za prskanje otvorite sasvim do kraja u pravcu +.
- Podesite radni pritisak pumpe na minimum.
- Regulator temperature namestite na najmanje 100 °C.

## Български

### Режим с гореща вода

#### ⚠️ Опасност

Опасност от изгаряне!

→ Терморегулаторът да се настрои на желаната температура.

### Режим с пара

#### ⚠️ Опасност

Опасност от изгаряне! При работни температури над 98 °C работното налягане не трябва да надвишава 3,2 MPa (32 bar).

Затова непременно трябва да се изпълнят следните мероприятия:



- Заменете дюзата високо налягане (благородна стомана) с дюза за пара (месинг, № на частта вижте в Техническите данни).
- Регулатора на налягането/ количеството на пистолета за ръчно пръскане е напълно отворен, посока + до крайно положение.
- Настройте работното налягане на звеното на помпата на минималната стойност.
- Терморегулатора да се настрои на мин. 100 °C.

## Eesti

### Töötamine kuuma veega

#### ⚠️ Oht

Põletusoht!

→ Seadke temperatuuriregulaator soovitud temperatuurile.

### Töötamine auruga

#### ⚠️ Oht

Põletusoht! Töötemperatuuride puhul üle 98 °C ei tohi töösurve ületada 3,2 MPa (32 baari).

Seetõttu tuleb kindlasti rakendada järgmisi meetmeid:



- Kõrgsurveotsik (roostevabast terasest) asendada auruotsikuga (messing, detaili nr vt tehniliktest andmetest).
- Avage pesupüstoli surve-/koguse reguleerimisseadis täielikult, suund + kuni lõpuni.
- Seadistada tööröhk pumbamoodulil minimaalsele väärtsusele.
- Seadke temperatuuriregulaator min. 100 °C.

## Latviešu

### Darbs ar karstu ūdeni

#### ⚠️ Briesmas

Applaucešanās risks!

→ Iestatīt temperatūras regulatoru uz vajadzīgo temperatūru.

### Darbs ar tvaiku

#### ⚠️ Bīstami

Applaucešanās risks! Ja darba temperatūra ir lielāka par 98 °C, darba spiediens nedrīkst pārsniegt 3,2 MPa (32 bar).

Tāpēc noteikti jāveic šādi pasākumi:



- Augstspiediena sprauslu (nerūsējošā tērauda) nomainiet pret tvaika sprauslu (misiņa, detalas Nr. skat. tehniskajos datos).
- Plīnībā atvērt rokas smidzinātāpistoles spiediena/daudzuma regulētāju, virziens + līdz galam.
- Iestatiet sūkņa darba spiedienu uz minimālo vērtību.
- Temperatūras regulatoru iestatiet min. uz 100 °C.

## Lietuviškai

### Naudojimo su karštu vandeniui

#### ⚠️ Pavojas

Pavojas nusiplikyt!

→ Temperatūros regulatoriumi nustatykite norimą temperatūrą.

## Naudojimas su garais

#### ⚠️ Pavojas

Pavojas nusiplikyt! Jei darbo temperatūra viršija 98 °C, darbo slēgis negali būti didesnis nei 3,2 MPa (32 bar).

Todēl būtinai laikykitės šių reikalavimų:



- Aukšto slēgio purkštuką (aukštos kokybės plieno) pakeiskite garu purkštuku (žalvario, dalies Nr. rasite skyriuje „Techniniai duomenys“).
- Visiškai atverkite rankinio purškimo pistoleto slēgio (kiekio reguliatorių).
- Nustatykite minimalią siurblio darbo slēgio reikšmę.
- Temperatūros regulatoriumi nustatykite 100 °C.

## Українська

### Режим роботи з гарячою водою

#### ⚠️ Обережно!

Небезпека обварювання!

→ Установити регулятор температури на потрібну температуру.

### Режим роботи з паром

#### ⚠️ Обережно!

Небезпека опіку! При робочих температурах більше 98 °C робочий тиск не повинен перевищувати 3,2 MPa (32 бар).

Тому обов'язково слід вживати наступні заходи:



- Замінити форсунку високого тиску (нержавіюча сталь) на парову > форсунку (латунь, № деталі див. у розділі "Технічні > дані").
- Повністю відкрийте регулятор подачі води/тиску на ручному пістолеті-розпилювачі, направок + до упору.
- Встановіть мінімальнє значення робочого тиску насоса.
- Встановіть регулятор температури на мін. 100 °C.